

7.12.2015 Čeština + aktualizace navigace + kódování MMI 2G v Audi A6 2006



Auto nenačítalo mapové DVD. Aktualizace firmware MMI na poslední verzi. Poté instalována čeština včetně českých hlasových pokynů navigace. Vyčištěna DVD mechanika navigace. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Diagnostikou nastaveno denní svícení, zámky, a chybějící položky v menu. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

