

**8.1.2016** Aktualizace tovární navigace Denso MMM2 v LandRover Freelander 2 2007

Zákazník pořídil vůz s původní mapou. Při započatí procesu aktualizace se jednotka neustále restartovala, a bylo nutno vyčistit optiku. Navigační DVD mechanika je umístěna na podlaze pod sedadlem, tedy hodně náchylné na prach. Poté již bez problémů aktualizován firmware jednotky Denso na poslední verzi. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca hodina.

