

3.2.2016 Čistění + aktualizace navigace Business v BMW 525 2005

Při pokusu o aktualizaci systém odmítl novou mapu. Jednotka navigace demontována z vozu. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

