

17.3.2016 Anténa + čeština + aktualizace navigace RNS-E v Audi A6 Allroad 2003

Zákazník přijel s vadnou navigací, neukazovala polohu. Po analýze zjištěna vadná anténa, tato vyměněna. Aktualizován firmware jednotky. Instalována čeština, u této navigace bez českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

