

**23.6.2016** Oprava vytopeného MMI + aktualizace MMI 2G v Audi A6 2006

Tradiční bolest kombi A6 této generace v podobě prasklé hadičky ostrikače zadního okna, a následného vytopení systému MMI. V případě tohoto auta systém vůbec nenajel. Opravena řídicí jednotka MMI, a následně objevena další závada v tuneru. Vyměněna elektronika tuneru, aktivováno Bluetooth handsfree. Instalován nejnovější firmware jednotky MMI. Instalována čeština, včetně českých hlasových pokynů navigace. Diagnostikou znovu nakódována výbava vozu. Doplněny chybějící položky v menu (baterie, olej, přístrojovka, okna atd.) Celkový čas instalace 7 hodin + 10 dnů čekání na potřebné díly.

