

2.7.2016 Výměna GPS antény RNS 510 ve Volkswagen Tiguan 2011

Zákazník přijel s autem, ve kterém navigace ukazovala polohu na Slovensku. Po prohlídce systému zjištěna vadná anténa navigace. Tato vyměněna, nově zabudována do palubní desky, kde je mnohem lépe chráněna před všemi venkovními vlivy. Odblokován obraz médií. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

