

**13.10.2016** Aktualizace + nastavení čínské navigace v Hyundai i30 2010

Zákazník si u svého servisu nechal dodatečně namontovat navigační „noname“ jednotku, nicméně servis nedokázal zprovoznit navigaci, ani ovládání rádia pomocí tlačítek na volantu. Instalována navigace iGO a vložena SD karta s nejnovější mapou Evropy. Upraveno a nastaveno ovládání pomocí tlačítek na volantu. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

