

19.12.2016 Výměna DVD mechaniky + aktualizace ve Volvo XC 60 2009



První majitel vozu přijel rovnou od autorizovaného prodejce, kde jeho problém chtěli řešit výměnou celé navigace za cca 90.000, což odmítl. Navigační mechanika nenačítala DVD s mapou. Jednotka demontována a nejprve vyčištěna, ale bez úspěchu. Tedy objednána a poté vyměněna náhradní optika. Vše složeno a vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny + 7 dní čekání na díly.

