

13.2.2017 Oprava tuneru + čeština MMI 2G v Audi A6 2006

Zákazník přijel s nefunkčním rádiem. Při kontrole zjištěna vadná jednotka tuneru. Objednány potřebné díly, a posléze vyměněny. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována čeština. Doplněny chybějící funkce (zobrazení stavu baterie, hladiny oleje, palubního počítače, aktivováno dálniční svícení atd.). Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca 6 dní čekání na díly.

