

10.3.2017 Aktivace Bluetooth + čištění + aktualizace navigace MMI 2G v Audi A6 2005

Nový majitel vozu přijel s neaktivní navigací, a původně i na montáž dodatečně handsfree. Po prohlídce zjištěna neaktivní originální bluetooth handsfree – první majitel vozu ji nechtěl/nezaplatil, a při prodeji tedy nebyla aktivována. Tedy znovu nakódována nová výbava vozu, a provedena aktivace Bluetooth. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Jednotka navigace vytažena a kompletně vyčištěna. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

