

**9.8.2017** Výměna vadné CD mechaniky autorádia Swing ve Škoda Octavia 2013

Zákazník přijel s nefunkčním CD přehrávačem v autorádiu Swing. Rádio vytaženo a po rozebrání na stole testováno. Objeven nefunkční motorek CD mechaniky, díky němu neuměla mechanika manipulovat s CD disky. Objednána nová CD mechanika a následně vyměněna. Celkový čas instalace cca hodina + týden čekání na díly.

