

**6.9.2017** Výměna GPS antény RNS 850 ve Volkswagen Touareg 2011

Zákazník nás kontaktoval s nefunkční navigací – ukazovala stále stejnou polohu v Bělorusku. Při kontrole zjištěna vadná GPS anténa, a následně vyměněna za novou, odolnější. Realizováno s dojezdem ke klientovi do Kozlovic. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

