


16.1.2018 Výměna DVD mechaniky CCC Professional v BMW X5 2009

Autoservis přijel s automobilem klienta, kde nebyla funkční navigace – i při vloženém DVD jej systém nenačetl. Jednotka navigace demontována a kompletně vyčištěna, ale bohužel nepomohlo, laser už nefungoval. Takže se musela vyměnit za novou. Poté vše složeno a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca hodina + 10 dní čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)