

**8.2.2018** Oprava GPS + aktualizace Comand 2.0 v Mercedes ML 350 2007

Automobil ukazoval v navigaci polohu 300 km mimo na Slovensku. Po prohlídce zjištěna vadná GPS anténa, a následně vyměněna za novou. Aktualizován firmware navigace na poslední verzi. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na [www.servisnavigaci.cz](http://www.servisnavigaci.cz))