

16.2.2018 Oprava + handsfree + čeština + aktualizace MMI 2G v Audi A6 2005



Nový majitel vozu přijel na úpravy, ovšem při aktualizaci firmware, díky špinavé CD mechanice, se nenačetly data správně a systém přestal komunikovat. Demontována část přístrojové desky, vytažena jednotka MMI a CD měnič. CD měnič vyčistěn a v MMI jednotce vypájena a přeflashována EEPROM paměť. Vše složeno zpět a provedena aktualizace MMI na poslední verzi, již bez komplikací. Instalována čeština, včetně českých hlasových pokynů navigace. Aktivováno bluetooth handsfree a nahrán chybějící software do telefonní jednotky. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Doplněny chybějící funkce (zamykání po rozjezdu, logo S6, zobrazení stavu oleje a baterie na velkém displeji atd.). Celkový čas instalace cca 7 hodin.

