

10.5.2018 Aktualizace Pioneer AVIC F-910BT v karavanu Fiat Ducato i30 2014



Zákazník si pořídil karavan s již zabudovanou starší navigací Pioneer. Tato navigace není oficiálně již několik let podporována, tedy bylo potřeba upravit systém tak, aby majitel vozu mohl mít opět aktuální mapy. Přeprogramován firmware Pioneer a instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

www.servisNavigaci.cz

tel: 732 - 878.978

www.CZmenu.cz www.Javorsky.cz

prodej - servis - aktualizace - instalace - kódování