

20.9.2018 Oprava a aktualizace navigace Pioneer Avic F-900BT ve Škoda Superb 2010



Automobil přivezen z Itálie, bez funkčního rádia – jednotka se restartovala. Provedena kompletní obnova dat, instalován nejnovější firmware Pioneer. Jelikož se tato navigace již oficiálně nepodporuje, upraven firmware systému na novější typ, aby mohla být použita nejnovější mapa. Instalována nejnovější mapa střední Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)