

28.9.2018 Výměna Bluetooth jednotky ve Škoda Superb 2011

Majitel vozu si pořídil novější mobilní telefon, a narazil na častý problém v těchto případech – telefon se nedokázal spojit s bluetooth handsfree ve voze. Stávající jednotka neuměla novější komunikační protokoly mobilů a bylo potřeba ji vyměnit za novější model. Následně znovu nakódována výbava vozu a vše opět funguje. Celkový čas instalace cca hodina.

