

5.12.2018 Oprava antény + aktualizace čínské navigace ve Škoda Octavia 2007

Nový majitel vozu si stěžoval na špatný příjem rádia. Obecným problémem čínských 2DIN výrobků je katastrofální příjem stanic, ovšem toto byl extrém – rádio nenaladilo vůbec žádnou stanici. Po demontáži zjištěna podstatná závada – chyběl anténní kabel, jak se posléze ukázalo, tak kompletně celý. Demontováno stropní čalounění a protažen i zapojen anténní kabel. Odblokován obraz médií. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

