


4.1.2019 Oprava Bluetooth + sušení interiéru a aktualizace MMI 2G v Audi A6 2006

Zákazník přijel s nefunkčním MMI – bez zvuku a s černým displejem. Po prohlídce zjištěna vadná jednotka Bluetooth, a při následné demontáži objeven rybníček v autě ☺, Interiér podlahy kompletně demontován, odstraněno několik litrů vody, a následně 4 dny vysoušeno. Jak se poté zjistilo, zákazník byl před několika měsíci na výměnu čelního okna, a nově nalepené okno špatně těsnilo. Jednotka Bluetooth opravena. Po vysušení interiéru vše složeno a odzkoušeno. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována čeština včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 5 hodin + cca 4 dny sušení interiéru auta.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)