

10.4.2019 Oprava + USB + čeština + mapy RT4 v Peugeot 407 SW 2007



Majitel vozu přijel s problematicky se chovajícím systémem RT4 – po nastartování auta trvalo cca 15 minut, než začalo hrát rádio a další funkce. Po prohlídce zjištěn vadný harddisk. Tento vyměněn za nový a nakonfigurován pro potřeby RT. Instalován nejnovější firmware RT4. Doplněn konektor USB pro přehrávání MP3. Znovu nakonfigurována multimediální výbava vozu. Odblokován obraz médií. Instalována čeština (u této verze zůstává hlas navigace v původním jazyce). Instalována mapa 2017-18, dále se tato navigace nepodporuje. Celkový čas instalace 8 hodin.

