


**7.6.2019** Oprava zatopeného systému + aktualizace MMI 2G v Audi A6 2005

Občas zažíváme neuvěřitelné příběhy :-). Zákaznice, při své první návštěvě, popsala stav vozu tak, že před 4 měsíci vypnul displej a od té doby nic nehraje. Při letmé prohlídce objeveny cca 4 cm vody v podlaze, takže byl „zážrak“ že se nestalo nic horšího. Příčinou tradiční bolest této generace A6 – odtokové hadičky v blatnících se ucply, a dešťová voda tekla do auta. Během několika dnů jsme nejdříve odstrojovali a vysušovali podlahu. Až bylo vše suché, pak se začalo pátrat co se stalo. Zjištěna vytopená jednotka Bluetooth, a uhnílé kabely k zesilovači. Vše opraveno, složeno, otestováno a funkční. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 12 hodin + týden sušení :-)

