

20.6.2019 Oprava RNS 510 ve Volkswagen Passat 2014



Zákazník přijel s víceméně nefunkčním systémem RNS ve voze, po zapnutí klíčku se jednotka rádia neustále restartovala pořád dokola. Závadu způsobil vadný akumulátor, který už si mezitím zákazník vyměnil za nový. Po prohlídce zjištěna vadná základní deska. Tato objednána a posléze vyměněna. Odblokován obraz médií. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca 10 dnů čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)