

23.9.2019 Oprava + aktualizace navigace Garmin v Seaz Mii 2016



Zákazník si pořídil nový vůz s nefunkčním displejem – stále ukazoval logo Seat a nic víc. Příčinou byl nefunkční firmware systému. Tento znovu přeprogramován a celý modul spárován s vozem. Aktualizován firmware Garmin na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

