

16.12.2019 Oprava navigace RNS 510 ve Volkswagen Touran 2009



Opět jedna raritní záležitost. Zákazník byl s vozem na ruční mytí interiéru, jenže při čišťení palubní desky „něco“ zateklo do rádia. Po nastartování auta byly chvíli slyšet podivné zvuky z rádia a následkem byl kompletně nefunkční systém rádia a navigace. Po prohlídce zjištěny vyzkratované části elektroniky. Objednány a poté vyměněny potřebné díly. Celkový čas instalace cca hodina + cca týden čekání na díly.

