

17.12.2019 Aktualizace navigace GEN 2.1 v Range Rover Sport 2015



Zákazník přijel na aktualizaci navigace Incontrol Touch Plus, zkráceně označované jako Gen 2.1. Vloženo USB s daty a provedena aktualizace. Celkový čas instalace cca 6 hodin.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na [www.servisnavigaci.cz](http://www.servisnavigaci.cz))