

30.12.2019 Oprava CD měniče Comand v Mercedes S 500 2008



Zákazník delší dobu nedokázal přehrávat v autě žádné CD. Sehnal si novou CD mechaniku a přijel na výměnu. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)