

21.4.2020 Úpravy + aktualizace MIB2 Amundsen ve Škoda Kodiaq 2019



Zákazník přijel na úpravy nastavení. Instalována nejnovější mapa Evropy. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněno zobrazení chybějících litrů v nádrži, protočení rafiček po klíčku, loga RD na displejích. Aktivováno denní svícení tzv. „řasami“, brzdové svícení všemi červenými segmenty, zavírání kufu dálkovým ovladačem, zavírání oken za deště, zamčení nastartovaného auta dálkovým ovladačem, pulsování tlačítka Start/Stop, atd. Dále upraven iPhone 6S zákazníka tak, aby byly funkční i služby CarPlay, a provedeno spárování iPhone s autem. Celkový čas instalace cca hodina.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz)