


**11.5.2020** Výměna Bluetooth Handsfree + mapy MMI 2G v Audi A6 2006

Zákazník přijel opět po několika letech, tentokrát hlavně s nefunkčním MMI – displej se nerozsvítil a nic nehrálo. Po prohlídce zjištěna vadná handsfree. Tato vyměněna a znovu přeinstalován firmware Bluetooth. Vloženo DVD s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

