

## 9.12.2020 Oprava systému RNS 810 ve Volkswagen Phaeton 2008



Nový majitel koupil vůz s nefunkčním „rádiem“ – neustále se restartovalo. Nejprve si našel na internetu v Praze servis, kde přijel na opravu. Jenže místo opravy se „kolegům“ podařilo jednotku umrtvit úplně, a už nereagovala na nic. A tedy znovu hledal a našel nás ☺ Po prohlídce zjištěna vadná elektronika základní desky + následkem předchozí „opravy“ ulomené rezistory. Obojí vyměněno, složeno a vše opět funkční. Celkový čas instalace cca 30 minut + cca 10 dnů čekání na díly.

