


17.12.2020 Výměna Bluetooth handsfree ve Škoda Superb 2011



Zákazník přijel s vozem, kde „jednoho rána“ přestalo fungovat Bluetooth handsfree. Zjištěna vadná jednotka Bluetooth. Objednána nová, a posléze zabudována + nakódována dle parametrů vozu. Celkový čas instalace cca hodina + cca 4 dny čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz