

24.12.2020 Oprava Bluetooth MIB Amundsen ve Škoda Yeti 2015



Pracovní vůz přijel s nefunkčním Bluetooth handsfree, nabídka telefonu zmizela z možností rádia. Po prohlídce zjištěn vadný modul Bluetooth. Tento objednan a vyměněn. Aktualizovány nejnovější mapy Evropy. Celkový čas instalace cca hodina + cca 10 dnů čekání na díly.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na [www.servisnavigaci.cz](http://www.servisnavigaci.cz)