

17.5.2021 Oprava multimédií uConnect v Jeep Grand Cherokee 2017



Zákazník přijel s nedávno zakoupeným vozem, ve kterém postupně mizely funkce multimédií. Nejprve přestal být funkční Bluetooth, následně se po uzamčení auta vymazávaly uložené stanice rádií. Bohužel „typické“ závady celé řady uConnect. Vyměněna vadná elektronika, znovu instalován software systému uConnect. Aktualizován firmware uConnect na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 4 hodiny + cca 14 dnů čekání na díly.

