

18.5.2021 Oprava multimédií PCM 3.1 v Porsche Cayman S 2015



Zákazník z Prahy nás mejnem oslovil s problémem s navigací v Porsche. Jednotka PCM se často sama restartovala, nebyla funkční navigace a ani komunikace s přístrojovou deskou. Poté nám jednotku poslal poštou. Vyměněna vadná elektronika a paměti. Znovu nainstalován základní software systému PCM. Aktualizován firmware PCM na poslední verzi. Instalovány poslední vydané mapy Evropy 2018, dále se tento typ navigace již nepodporuje. Celkový čas instalace cca 4 hodiny + cca 7 dnů čekání na díly.

