

30.11.2021 Výměna handsfree + mapy RNS 510 ve Volkswagen Touran 2010



Zákazník si po několika letech pořídil nový mobil, který se už ale nedokázal správně spojit s originální Bluetooth handsfree. Objednáno a vyměněno handsfree za novější verzi s podporou pro nové mobilní zařízení. Znovu nakódována nová konfigurace vozu. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.servisnavigaci.cz