

27.4.2022 Oprava tempomatu + úpravy nastavení ve Škoda Octavia 2015

Zákazník k nám přijel s několika závadami, se kterými si jeho mechanik nevěděl rady... Po nastartování neustále pípaly chyby adaptivního tempomatu a předního radaru. Po prohlídce zjištěna vadná elektronika v sekci předních radarů a vadný modul komunikace se sběrnici. Vyměněna vadná elektronika a vše odzkoušeno. Doplněna možnost uzavření pátých dveří tlačítkem z místa řidiče i pomocí dálkového ovladače, zobrazení chybějících litrů k dotankování, zobrazení stoppek, denní svícení i zadními světy, otočení rafiček po klíčku. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

