


17.1.2023 Výměna displeje Bolero ve Škoda Octavia 2015



Partnerský prodejce vozů z Kravař požádal o opravu autorádia zákazníka – displej rádia nic nezobrazoval, „zbytek“ rádia byl funkční - hrálo i reagovalo na tlačítka i volant. Objednán a poté vyměněn displej. Celkový čas instalace cca 30 minut.



Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.javorsky.cz