

27.1.2023 Oprava + čeština + aktualizace Professional v BMW 520 2005



Zákazník přijel s nefunkčním systémem rádia a navigace, po vložení klíčku se pouze stále dokola zobrazovalo logo BMW, ani obraz ani zvuk = typická a častá závada této generace BMW. Objednány a poté vyměněny vadné komponenty. Aktualizován firmware systému CCC na poslední verzi. Instalována čeština včetně českých hlasových pokynů navigace. Vloženo DVD s poslední vydanou mapou Evropy z roku 2019, dále se tento typ navigace nepodporuje. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + 10 dnů čekání na díly.



Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.javorsky.cz