


31.3.2023 Oprava asistenta pruhů a adaptivního tempomatu Audi A7 2014

Zákazník nejdříve volal s dotazem, při každém nastartování auta se objevil nápis ACC a Audi Braking Guard nedostupný, a nebyly funkční asistenti adaptivního tempomatu a jízdy v jízdních pružích. Po prohlídce zjištěna vadná elektronika asistenčních systémů. Demontovány potřebné části vozu, a vadné komponenty vyměněny. Diagnostikou znovu nastaveny aktuální data pro asistenční systémy. Vše složeno a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

