

**8.5.2023** Oprava CD měniče MMI 2GBasic v Audi A6 2005

Zákazník přijel s vozem, ve kterém už, dle jeho slov dosloužil CD měnič. Nejprve jsme zkusili vyčištění optiky měniče, ale bohužel nepomohlo, a tedy bylo nutno vyměnit laser. Přehozeno, odzkoušeno a opět funkční. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

