

1.9.2023 Oprava navigace RNS 510 ve Volkswagen Multivan 2012

Zákazník přijel s nefunkčním „rádiem“ – na displeji se pouze stále dokola zobrazovalo logo VW. Jednotka demontována z auta, vyměněna vadná elektronika. Aktualizován firmware RNS na poslední verzi. Instalována poslední vydaná mapa 2020, dále se tento typ navigace nepodporuje. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

