

29.11.2023 Oprava navigace RNS510 ve Volkswagen Passat 2009



Zákazník přijel se standardní závadou této navigace – po vložení klíčku do vozu se navigace neustále restartuje dokola, zobrazí se pouze logo a zase se vypne. Rádio demontováno z vozu. Objednány a poté vyměněny potřebné díly. Odblokován obraz médií a videa. Instalována poslední vydaná mapa Evropy z roku 2020, dále se tento typ navigace už nepodporuje. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca 10 dnů čekání na díly. Po dobu opravy zapůjčeno náhradní rádio.

