

27.2.2024 Výměna původního rádia za Pioneer v Audi TT 1998



Zákazník si pořídil tento vůz, s již nefunkčním rádiem. Vzhledem k tomu, že mu chyběly možnosti přehrávání hudby z USB, rozhodl se pro výměnu za nové rádio, které si koupil. Nicméně po zapojení z rádia nehrál zvuk. Jelikož auto mělo prémiový soundsystem Bose, byla potřeba i úprava kabeláže tak, aby neoriginální rádio hrálo přes Bose systém. Doplněna potřebná redukce a zapojeny ovládací kabely pro originální zesilovač Bose. Zabudováno nové rádio Pioneer MVH-181UB. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca týden čekání na díly.

