

15.4.2024 Oprava adaptivního tempomatu ACC v Audi A6 2014



Zákazník přijel s autem bez funkčního adaptivního tempomatu a asistenta srážky s chodcem. Demontována část interiéru a přední kapoty. Vyměněny vadné komponenty. Vše složeno a provedena zkušební jízda. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.



Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](https://www.facebook.com/javorsky), [Instagram](https://www.instagram.com/javorsky) a [Tweeter](https://www.tweeter.com/javorsky). Více na www.javorsky.cz