

6.11.2024 Výměna multimédií RMC za verzi s navigací v Audi A6 2013

Zase jeden takový případ důvěřivosti na špatném místě. Zákazník si před několika měsíci pořídil nový vůz, a předchozí majitel mu tvrdil, že „je tam i navigace“. Jelikož od koupě navigaci nepotřeboval, zjistil až nyní, že tomu tak není, ve voze byl systém RMC bez navigačního modulu. A protože již potřeboval navigaci využívat, přijel se zeptat na možnosti. Nakonec si vybral výměnu jednotky RMC za verzi s navigací a DAB tunerem. Původní jednotka demontována, doplněna GPS anténa a DAB anténa, a namontována nová jednotka RMC s navigací a DAB. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněna možnost zavření pátých dveří tlačítkem z místa řidiče i pomocí dálkového ovladače. Vložena SD karta s nejnovější mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

