


12.3.2025 Oprava zesilovače Bose v Porsche Cayenne 2018

Zákazník zakoupil automobil už s nefunkčním zvukem. Po prohlídce zjištěn vadný zesilovač Bose, do kterého zatekla voda. Zesilovač demontován z vozu, rozložen na jednotlivé díly a zjištěna závada. Objednány a poté vyměněny potřebné součástky. Vše složeno, odzkoušeno a auto opět konečně hraje 😊 Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca 10 dnů čekání na díly.

