


24.4.2025 Oprava DVD navigace CCC v BMW 740 2004



Zákazníkovi se stala poměrně „kuriózní“ závada – prasklo těsnění vzpěry kufru, a unikající tekutina zatekla do DVD mechaniky navigace, která přestala fungovat. Jednotka navigace vytažena z vozu, a vyčištěna. Vloženo DVD s mapou Evropy. Celkový čas instalace cca 30 minut.

