

25.4.2025 Oprava adaptivního tempomatu ACC v Audi A6 2012

Majitel vozu se přijel zeptat, zda náhodou nevíme, proč mu přestal fungovat adaptivní tempomat, tak jsme se koukli a něco našli. Zjištěna vadná elektronika v modulu ACC a v multimédiích. Jednotky opraveny a znovu nastaveny potřebné parametry. Aktualizován firmware MMI na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

