

4.6.2025 Oprava + aktualizace RNS 510 ve Volkswagen Tiguan 2014

Zákazník přijel s víceméně nefunkční navigací, vesměs se neustále restartovala. Demontovány části palubní desky a interiéru, a navigace vytažena z vozu. Vyměněna vadná elektronika navigace a navigačního modulu. Aktualizován firmware RNS na poslední verzi. Odblokován obraz DVD. Instalována poslední vydaná mapa Evropy 2020, dále se již tento typ navigace nepodporuje. Nahrána databáze radarů a měřených úseků. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

