

12.11.2025 Výměna vadného displeje v Hyundai Tuscon 2019



Zákazník dorazil s častou vadou displeje tohoto modelu auta – na displeji se vytvořily „bubliny“ a postupně přestával reagovat na dotyk. Jednotka multimédií demontována z vozu, objednána a poté vyměněny vadné komponenty. Vše složeno a odzkoušeno. Celkový čas instalace cca hodina + cca týden čekání na díly.

